



## 企業、病院、立体駐車場など エレベーターの ステンレス部分の汚れ 磨きで光を取り戻す！

### ステンレス部分の汚れの原因は？

エレベーターのステンレス部分の多くは、足元にあります。この部分は、クツの汚れや雨に濡れた傘の水滴がつきやすい箇所です。

ステンス部分の汚れの原因は水滴等によるサビが原因です。

**原因** 水滴等によるサビ



### ステンレスを磨き光を取り戻そう！

エレベーター内はスペースが限られるために清掃用の機械を入れることはできません。

そのため、手作業でステンレス用の研磨剤で汚れを落とし拭き上げを行います。

**対処法** 研磨剤で汚れを落とし拭き上げ



### 市販のクレンザーは ダメなの？

市販のクレンザーは、白く残ってしまったりステンレスのツヤがなくなってしまうのでオススメしません。

ステンレス用の研磨剤は、一粒一粒の粒子が細かく丸みがあり、ステンレスの隅々まで行き届き汚れを落とします。

詳しくは、静城産業までお問い合わせください。



総合ビル管理業

株式会社 静城産業

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉 2415-1  
TEL : 055-934-0331(代) FAX : 055-934-0332

静城産業ホームページ <https://bmseijyo.com>