

# B.M.S.S NEWS

Building Maintenance Seijyo Sangyo


2021年  
6月号

発行：株式会社静城産業

## 更衣室・ロッカー室のカビ対策

# 取っても出てくる！

# カビの原因はロッカー裏!?



ジメジメする梅雨の時期が近づいてきました。気になるのが床や壁のカビですね。カビ発生の場所は普段では気づきにくい場所もあります。チェックしましょう。

### カビ発生のメカニズム

オフィスの更衣室やロッカー室は、使う人が管理していることが多いでしょう。そのため、衛生管理が難しいところです。

#### カビ発生の仕組み

湿度の高い時期 + 居心地の良い温度 + カビの菌 + カビの菌の栄養源

ロッカー室や更衣室の窓を全開にするわけにもいきません。

換気が充分にできないため室内の湿度も高く、カビの栄養分であるホコリもたまりやすいため、カビが発生しやすい場所です。床に発生したカビ取りに苦労された方も多いでしょう。

**湿度、換気、こまめな掃除がカビ対策の基本です。**

### 取っても出てくるカビの原因はロッカー裏!?

カビ対策として「空気をこもらせない」ことも大切です。ロッカーは、壁・床にくっついて設置されていることが多いですね。

壁や床にくっつけてしまうと、空気の流れが悪くなり、壁や床の見えない部分にカビが繁殖しやすくなります。また暗い場所を好む害虫の発生にもつながります。

**ロッカーは壁と密着させず、空気の流れを作る工夫を**すると良いでしょう。



ロッカー裏は空気がこもり、ホコリもたまりやすい場所です。

**詳しくは、静城産業までお問い合わせください。**



総合ビル管理業

**株式会社 静城産業**

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉 2415-1  
TEL : 055-934-0331(代) FAX : 055-934-0332

静城産業ホームページ <https://bmseijyo.com>